

お客様各位

平素より弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社商品 Musha フェイスコーデユラフローティングベストにおきまして、初回生産分に左右の D リング・ウエストアジャスター・ピンオンリールループ部の縫製不良の製品が混在していることが判明しました。多大なご迷惑をおかけし申し訳ございません。下記の対象商品をご購入のお客様におかれましては、誠にお手数ではございますが、無償で点検修理させていただきますので、ご購入の販売店様にお預けいただきますようお願い申し上げます。ネット店でお買い上げの方は釣武者ホームページ内のコンタクトよりご連絡いただけますと幸いです。修理期間につきましては、お預かり後、約 2 週間を予定しております。

今後このようなことが無いよう、より一層の注意を払い品質管理を行ってまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【対象商品】

Musha フェイスコーデユラフローティングベスト 初回ロット分 M～LL

初期ロット発売時期：2022 年 2 月末～4 月末分

別途資料にて無償修理点検箇所、初期ロット確認方法をご確認いただけますので宜しく願いいたします。

お問合せ先

谷山商事株式会社 釣武者事業部

0798-36-2233

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

【無償修理点検箇所】



【初期ロット見分け方】 背面刺繍をご確認ください。




対象の初期ロット刺繍
一定方向の刺繍になっております。



対象外ロット刺繍
重なり合う刺繍になっております。

【縫製修理（D 環部の例）】

無償修理点検前



無償修理点検後



各、該当箇所の縫製方法を見直し、
強度を上げた縫製となっております。